

GAD PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

San Carlos – Naranjal – Guayas

INFORME DE ACTIVIDADES

Vocal Principal: Luis Guerrero Cedeño

Administración: 2023-2027

Proyecto: Asfaltado de Vías con Bordillo



1.-INTRODUCCIÓN

En atención a las responsabilidades de seguimiento y control que corresponden a mi calidad de Vocal Principal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, se efectuó una visita técnica a la obra denominada **“Asfaltado de Vías con Bordillo”**, actualmente en ejecución en el Barrio Las Américas 2 de esta jurisdicción.

La visita tuvo como finalidad constatar el estado actual de los trabajos, verificar el cumplimiento del cronograma establecido y observar que la ejecución se desarrolle conforme a lo planificado, en beneficio de la comunidad.

2.- Datos Generales de la Visita

Fecha: Miércoles, 25 de febrero de 2026

Lugar: Barrio Las Américas 2.

Tipo de actividad: Supervisión y fiscalización técnica

3.- Desarrollo de la Visita

Durante el recorrido efectuado en el sector se realizaron las siguientes actividades:

- Verificación del inicio y avance de los trabajos ejecutados.
- Revisión del área intervenida.
- Supervisión de los materiales empleados en la obra.
- Diálogo con el ingeniero responsable y moradores del sector.


Asimismo, se pudo evidenciar que, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, moradores del sector realizaron una excavación provisional con el fin de permitir el desfogue del agua acumulada en la zona.

En términos generales, los trabajos observados se desarrollan conforme a la planificación establecida, sin registrarse novedades relevantes hasta la fecha de la visita

4.- Observaciones:

- La obra presenta avances acordes al cronograma previsto.
- Existe coordinación entre el equipo técnico y la comunidad.
- Se recomendó mantener las debidas precauciones en el área de trabajo para evitar inconvenientes derivados de las condiciones climáticas.

5.- Se adjuntan registros fotográficos tomados durante la visita, como respaldo de las actividades de supervisión realizadas.





6.- CONCLUSIONES

- El proyecto se ejecuta conforme a lo planificado.
- Se evidencia responsabilidad por parte del contratista y del equipo técnico encargado.
- La comunidad manifiesta conformidad con el avance observado.

7.- RECOMENDACIONES

- Continuar con el seguimiento y control periódico hasta la culminación de la obra.
- Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución.
- Mantener informados a los moradores sobre el progreso del proyecto.

Sr. Luis Manuel Guerrero Cedeño
Vocal Principal
Correo: guerreroluismanuel1991@gmail.com
C.I. 0302462429