

INFORME DE ACTIVIDAD

024-00000048

Fecha: 27 de Julio del 2023	Comisión: COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PUBLICOS
Responsable: STALIN TOMAS BONE OLIVO - VICEPRESIDENTE	

1. Actividad desarrollada:		Carga Horaria: 3 horas
Actividad	INSPECCIÓN DE BARRIO QUE TIENEN TUBERIA DIRECTO A LA CALLE	
Objetivos	Inspección en el barrio 25 de Diciembre.	
Metas / Alcances	Evitar que sigan votando estas agua a la vía publica.	

2. Desarrollo Actividad:
Se conversó con cada uno de los moradores que tienen estos inconvenientes y se quedo de acuerdo que estas aguas sean dirigidas por medio de tuberías.

3. Anexo Fotografico:
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>



STALIN TOMAS BONE OLIVO
VICEPRESIDENTE